

- ❖ Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- ❖ Prüfstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15
- ❖ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- ❖ DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139

**Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DIN EN 303-5:2012**

<b>Prüfstelle</b> Name, Anschrift	RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34 b D-46047 Oberhausen Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28
Aktenzeichen	RRF – 3.5 17 4458-1
<b>Auftraggeber</b> Name, Anschrift	Bulg Frank Topnik GmbH / Bulg Ltd. Werkstr. 6, D-45739 Oer-Erkenschwick
<b>Feuerstätte</b> Typ, Seriennummer	Heizkessel Bulg Duni Plus Bulg Duni
<b>Wärmeleistung</b> mit dem Brennstoff Anthrazitkohle Nuss 5 (d)	24,4 kW
<b>Hersteller</b>	Auftraggeber
<b>Anlieferungsdatum</b>	17.01.2017
<b>Art der Entnahme</b>	vom Auftraggeber angeliefert
<b>Ort der Prüfung</b>	Prüflabor Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen
<b>Prüftechniker</b>	Müller, S.

**Ergebnis und Kurzbericht der Prüfstelle:**

Der Heizkessel Bulg Duni Plus hat mit dem Prüfbrennstoff Anthrazitkohle Nuss 5 die überprüften Anforderungen dieser Norm erfüllt.

Andere, eventuell in den Anlagen zu diesem Prüfbericht, aufgeführte Feuerstätten waren nicht Bestandteil des Prüfauftrages.

Die vorgelegten Dokumente und Anlagen wurden hinsichtlich der entsprechenden Punkte der vorgenannten Norm auf Vollständigkeit überprüft.


Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Der Prüfbericht mit den Seiten 1 bis 15 und den Anlagen a und b enthält die Ergebnisse der Prüfung nach dieser Norm.

Dieses Dokument ersetzt den Prüfbericht Nr. RRF – 3.5 17 4458 vom 26.07.2017.

Oberhausen, 09.10.2017

(Ort und Datum)



-(Dipl. Ing. S. Müller)

(Stempel und Unterschrift des Prüfstellenleiters)